

بازآفرینی، آسیب‌نگاری و بررسی ساختاری کتبیه گریوار بقعه دوازده امام یزد

صفیه حاتمی*

زینب صمدنژاد آذر**

ابوالفضل عبدالهی فرد***

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۶/۲۴

چکیده

تاریخ ساخت بقعه «دوازده امام یزد» به عنوان یکی از کهن‌ترین بنای‌های کتبیه‌دار ایران، به اواخر دوره آل بویه و دیلمیان برمی‌گردد. تحقیقات انجام‌گرفته بر روی این بنا به معماری و مرمت جدراء خارجی آن محدود می‌شود. در حالی که گنبدخانه آن دارای آرایه‌های ارزشمندی ازجمله کتبیه آیت‌الکرسی در گریوار گنبد است. هدف این پژوهش، مطالعه آسیب‌های واردہ به این کتبیه و شناخت ساختار و نقوش به کار رفته در آن برای کمک به استفاده‌های بعدی از جمله در مرمت کتبیه بوده است. نیل به این هدف در گرو پاسخ به این دو سؤال است: ۱. آسیب‌های واردہ به کتبیه گریوار بقعه دوازده امام شامل چه مواردی است؟ ۲. ساختار کلی و تزئینات به کار رفته در این آرایه چگونه است؟ ضرورت این پژوهش از این‌روست که با توجه به قدمت بنا و تأثیرات مخرب جوی، کتبیه فوق دچار آسیب‌های جدی شده لذا نیازمند شناخت این آسیب‌ها جهت جلوگیری از آسیب‌های بیش‌تر و بازسازی بوده و اجیای آن بسیار ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. یافته‌های این پژوهش براساس بازآفرینی بخش‌های آسیب‌دیده، آسیب‌نگاری و پردازش تصویری با برنامه‌های رایانه‌ای، حاکی از آن است که بیش‌ترین آسیب‌ها عمدتاً به دلیل ریزش مصالح زیرساخت، ریزش رنگ و آلودگی‌های محیطی است. وسعت ریزش مصالح هفت درصد کل کتبیه است و ریزش تکه‌ای رنگ ۶/۵ درصد کتبیه را درگیر نموده در حالی که آلودگی‌های سطحی ۱۰۰ درصد کتبیه را فراگرفته‌اند. تحلیل داده‌ها در آلودگی سطحی، گواه وجود میانگین ۱۳ درصدی رنگ خاکستری روشن، ۳۴ درصدی خاکستری میانه و ۱۴ درصدی خاکستری تیره به جای دو رنگ سفید ۵۵ درصدی و سیاه ۴۵ درصد در طرح اولیه است که نشان از سطح بالای تخریب کتبیه دارد. همچنین هرچند در همه کتبیه‌های معماری نظام‌های سه‌گانه نوشتاری، هندسی و گیاهی لزوماً به کار نرفته‌اند، براساس بررسی ساختاری کتبیه، این اثر هر سه بخش را به شکل ساختارمندی داراست به‌گونه‌ای که طراح، هریک از اجزاء را در هماهنگی هرچه بیش‌تر برای رسیدن به کلیتی منسجم طراحی نموده است.



دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال ششم، شماره ۱، پیاپی ۱۰
بهار و تابستان ۱۴۰۲

۹۳

کلیدواژه‌ها:

کتبیه گریوار بقعه دوازده امام یزد، بازآفرینی، آسیب‌نگاری، پردازش تصویری، بررسی ساختاری.

* دانشجوی دکری هنرهای اسلامی، گروه هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران؛ مربی گروه هنرهای تجسمی، دانشگاه یزد، یزد، ایران / sa.hatami@tabriziau.ac.ir

** کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران / z.samadnezhad@tabriziau.ac.ir

*** دانشیار گروه هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) / a.abdollahifard@tabriziau.ac.ir

۱. مقدمه

بناهای تاریخی میراث گران‌بها و بی‌مانند هر کشوریست. هرگونه آسیب وارد به این بناهای صرفاً تخریب و نابودی مصالح نیست، بلکه آسیب به فرهنگ، هنر، تاریخ، فنون سنتی و میراث گذشتگان آن دیار است. این آسیب‌ها یا فرسایشی هستند و شکل ظاهری بنا را دچار تخریب می‌کنند یا ساختاری اند و شالوده بنا را هدف تخریب قرار می‌دهند. همچنین این عوامل می‌توانند به طور کلی طبیعی یا انسانی باشند. هرچند گذشت زمان و شرایط جوی به عنوان عاملی طبیعی در تخریب هر بنا و تزئینات آن نقش دارد اما سیاست‌های غلط مدیریتی و عدم تقدیر امنیتی یک بنا، گاهی بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. در هر صورت پیشگیری و رفع عارضه‌های وارد، به رغم مشکلات فراوان باید در اولویت متصدیان مربوطه قرار گیرد و معماران، هنرمندان و مرمتگران، اقدام به شناسایی و برطرف نمودن عوامل آسیب‌رسان و رفع حداقل آسیب‌های وارد نمایند.

مسلمان‌آسیب‌های یک بنا از هر نوع که باشد آرایه‌های تزئینی داخل و بیرون بنا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از جمله مهم‌ترین این آرایه‌ها که در بناهای تاریخی ایرانی اسلامی بدوفور استفاده شده‌اند، کتیبه‌های تزئینی است. مسلمانان همواره به رابطه خوشنویسی و ذات کبریایی و قدسی خداوند معتقد بودند، لذا این مسئله هم در تزئینات معماری اسلامی، در قالب کتیبه و به شیوه‌ها و سبک‌های مختلف نمود می‌یافتد. استفاده از فرم‌های متنوع خوشنویسی و بیان نمادین نقش‌مایه‌ها به همراه مضامین دینی در هنر و معماری، بیان‌گر اندیشه‌ها و باورهای مذهبی مسلمانان بود و به دلیل جایگاه و تقدیسی که در نزد آنان داشت، اثر عمیقی بر نگرش و باورهای مذهبی آنان می‌گذاشت. محتوا و مضامون کتیبه‌ها، جایگاه و محل نصب و گاهی فرم و صورت بصری آن‌ها، وسیله پیوند کتیبه‌ها با عالم معنوی بود. از این‌رو مطالعه و شناخت ویژگی‌های ارزشمند از جمله غنای بصری فراوان این کتیبه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. آگاهی از وضعیت تگذاری و سلامت کتیبه، زمینه‌های توجه و رسیدگی به آن‌ها را بیش از بیش فراهم می‌آورد. همچنین حفظ طرح اولیه در گذر زمان به کمک بازارفروزی کامپیوتری مسیر، استفاده‌های بعدی از قابلیت‌های بصری منحصر به فرد این میراث معنوی و مغفول را در زندگی معاصر هموار می‌گرداند.

باقعه دوازده امام یزد یکی از آثار فاخر معماری اسلامی با قدمتی هزار ساله است، به طوری که اولگ گرابار^۱ این بقعه را کهن‌ترین نمونه در بین بناهای مرکزی ایران می‌داند و این مسئله اهمیت آن را بیش از بیش عیان می‌سازد. تزئینات این بنا شامل دیوارنگاره‌ها، آرایه‌های گچی، کاشی معرق و آجرکاری است و چندین کتیبه با خط کوفی تزئینی بخش‌های مختلف آن را مزین نموده است. کتیبه کوفی تزئینی موجود در گریوار هشت‌ضلعی گنبدخانه باقی از جمله دوازده امام یزد با فن نقاشی روی گچ اجرا شده است. از بین انواع خطوط اسلامی، دو خط کوفی و ثلث ارتباط بیشتری با مضامین مذهبی دارند و نقش ویژه‌ای در ایجاد فضاهای روحانی ایفا می‌کنند. هرچند خوشبختانه این آرایه از آن زمان تاکنون دست‌نخورده و بدون تغییر باقی مانده، اما در اثر گذشت زمان و تأثیرات مخرب، متوجه آسیب‌هایی گشته که نیازمند بررسی عوامل آسیب‌رسان و آسیب‌های وارد است. در بیان ضرورت این پژوهش همین بس که به رغم غنای بصری بالا، تاکنون اقدامی برای حفظ این آرایه ارزشمند و شناخت ویژگی‌های بصری و مرمت آن صورت نگرفته و رو به نابودی است. بی‌توجهی به این مسئله باعث صدمات جبران‌نایذیر تاریخی و فرهنگی خواهد شد. لذا آنچه موجب اهمیت این مسئله می‌شود، علاوه بر قدمت بنا و اهمیت خاص تاریخی آن، جلوگیری از نابودی و فراموشی این اثر و حفظ و باززندگانسازی آن است. بی‌شک حفظ و احیای این آثار که گویا برای همه نسل‌ها طراحی شده‌اند و بازاستفاده از آن‌ها در مکان‌های مختلف از جمله معماری مذهبی و فضاهای شهری می‌تواند همانند قطعه‌ای در کامل‌نمودن پازل زندگی انسان امروزی باشد. هدف این پژوهش مطالعه آسیب‌های وارد به این کتیبه با کمک بازارفروزی و آسیب‌نگاری، همچنین شناخت ساختار و نقوش به کار رفته در آن در مقایسه با کتیبه‌های مشابه است تا علاوه بر کاربرد آن در مرمت بنا با معرفی این میراث جهانی به ایرانیان و جهانیان زمینه‌های تعریف کارکردهای جدید برای یکی از کتیبه‌های ارزشمند اما مغفول هنر و معماری اسلامی ایران فراهم گردد. نیل به اهداف ذکر شده در گرو پاسخ به این دو سؤال است: ۱. آسیب‌های وارد شده به کتیبه هزار ساله گریوار بقعه دوازده امام شامل چه مواردی است؟ ۲. ساختار کلی و تزئینات به کار رفته در این آرایه چگونه است؟

۲. روش پژوهش

این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی برپایه مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی انجام یافته است. رویکرد آن در بخش پردازش

تصویری کتیبه جهت تعیین میزان آسیب‌ها، کمی و در تحلیل‌های ساختاری کیفی بوده است. عکاسی از کتیبه‌گریوار گنبد، منابع اولیه پژوهش را فراهم و بازآفرینی آن را امکان‌پذیر ساخت. با آسیب‌نگاری جداگانه اضلاع کتیبه برمنای عکس و تصاویر بازآفرینی شده، امکان پردازش تصویری آن‌ها به کمک برنامه کامپیوتری به شیوه تحلیل رنگ‌ها فراهم شد. تصاویر پردازش شده و نتایج عددی در قالب جدول ارائه و تحلیل داده‌ها بر منای آن صورت گرفت. همچنین بازآفرینی کتیبه، بررسی ساختاری آن برمنای تحلیل اجزای ظاهری و ویژگی‌های بصیری را فراهم کرد.

۳. پیشینهٔ پژوهش

هرچند در منابع بسیاری به این کتیبه اشاره شده اما در حقیقت در هیچ پژوهشی این کتیبه به طور اختصاصی مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید اولین مرجع اختصاصی راجع به بقیهٔ دوازده امام، کتابی با عنوان هزار سال استواری نوشتهٔ رضا ابوعی (۱۳۸۸) باشد که به شکلی تقریباً کامل ساختار معماري و اجزای بنا را مورد بررسی قرار می‌دهد. پیش از آن ابوعی (۱۳۷۸)، مقاله‌ای با عنوان «مروری بر قبهٔ دوازده امام یزد» را در کتاب مجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران-کرمان به چاپ رسانده بود. هرچند این پژوهشگر به عوامل مخرب کتیبه‌های این بنا اشاراتی داشته اما این عوامل را مورد بررسی موردي قرار نداده و میزان تأثیر هریک را در تخریب صورت‌گرفته نستجیده است. علاوه بر آن، هرچند وی در قسمت مربوط به تزئینات از محتوا، نوع خط و مصالح مورد استفاده در طراحی کتیبه‌ها سخن رانده اما به بررسی ساختاری کتیبه نپرداخته است. در میان سایر منابعی که به تاریخ و معماری بقیهٔ دوازده امام در حد محدودتری اشاره کرده‌اند می‌توان به کتاب یادگارهای یزد نوشته ایرج افشار (۱۳۷۴) اشاره کرد. کتیبه‌های اسلامی شهر یزد نوشته فاطمه داشنیزدی (۱۳۸۷) و بررسی کتیبه‌های بنایی بناهای یزد نوشته عبدالله قوچانی (۱۳۸۳) نیز منابعی در حد معرفی این کتیبه‌ها هستند.

به‌هرحال همهٔ این‌ها و موارد دیگر تنها به معرفی کلی این کتیبه اکتفا نموده‌اند و هیچ‌یک از آنان به آسیب‌نگاری و بررسی اجزاء و شکل و ساختار ظاهری کتیبه نپرداخته‌اند در حالی که این پژوهش سعی دارد با رویکرد تصویری و بصری، کتیبه را مورد آسیب‌نگاری و تحلیل ساختاری قرار دهد. براساس یافته‌های عطارعباسی، همت‌زاده دستگردی و محبوبی (۱۳۹۴) در مقاله «بررسی رفتار و پایداری ساختمان گنبد دوازده امام یزد در برابر زلزله»، پای گنبد و قسمت فوقانی بَشَن^۲ در این بنا بیشترین تنش فشاری را تحمل می‌کنند و برای جلوگیری از خردشگی و لهیدگی و وقوع ترک ناشی از تنش‌های فشاری در این قسمت می‌توان از مواد و مصالح سنتی مثل نی یا سازو (طناب‌هایی از الیاف خرما) در تقویت و کلاف‌بندی بخش فوقانی جرزها و پای گنبد استفاده کرد. ناگفتهٔ پیداست این پژوهش با آسیب‌شناسی کالبد بنا راهکارهای مقاوم‌سازی آن را ارائه نموده و ساختار بصری و آسیب‌نگاری کتیبه‌گریوار هدف پژوهش نبوده است.

پژوهش‌هایی در زمینهٔ مسئله تخریب در آثار هنر و معماری از جمله کتیبه‌ها، اندک نیستند. امجد ملکی (۱۳۹۲) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی عوامل و شرایط درونی تخریب کتیبه بیستون کرمانشاه با استفاده از دستگاه رادار»، شکاف و شکستگی‌های ریز در کتیبه بیستون را به کمک داده‌های حاصل از علم ژئوفیزیک شناسایی و نوع تخریب و راهکارهای مرمت را ارائه کرده است. احمدی، عابداصفهانی و اکبری فرد (۱۳۹۲) در مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی کتیبه معرق سنگ و کاشی خدای خانه مسجد عتبیق شیراز» برای شناسایی عوامل آسیب‌رسان به بدن و لعب کاشی از روش‌های دستگاهی (AAS, XRD) و (SEM-EDX) و برای شناسایی آسیب‌های وارد بر سنگ از روش‌های دستگاهی (XRD) و پتروگرافی استفاده کرده‌اند. همان‌طور که پیداست پژوهش‌های ذکر شده آثار متفاوتی را به شیوه‌های متفاوت مورد آسیب‌شناسی قرار داده‌اند که جهت تعیین مکانیزم تخریب است. اما پژوهش حاضر برمنای آسیب‌نگاری است که با هدف تعیین محل و میزان آسیب به کار می‌رود و اثری متفاوت را به شیوه‌ای متفاوت از پژوهش‌های پیشین بررسی می‌نماید.

۴. معرفی بقیهٔ دوازده امام یزد

قبه یا بقیهٔ «دوازده امام» یزد یکی از کهن‌ترین بنای‌های کتیبه‌دار و شناخته‌شده ایران در دوره اسلامی به شمار می‌رود که در مجاورت مدرسه تاریخی ضیائیه و حسینیه بزرگ فهادان قرار دارد. کتیبهٔ داخلی نمای غربی این بنا به شماره ۲۰۷ در ۳۱ تیر ۱۳۱۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است (پازوکی طرودی و شادمهر، ۱۳۸۴: ۴۵۶). با توجه به زمان ساخت بنا در اوآخر دوره آل بویه و دیلمیان (۴۸۸-۳۲۰ ق.ق.)

می‌توان گفت بعد از گنبد مسجدجامع نطنز و گنبد قابوس و برج لاجیم (اگر آن را بنای گنبددار بنامیم)، بقعهٔ دوازده امام بیزد چهارمین گنبد تاریخ‌دار ایران در دوران اسلامی است که تاکنون شناسایی گردیده (گدار، ۱۳۷۲: ۲۷۷). همان‌طور که در تصاویر (۱و۲) دیده می‌شود نمای



تصویر ۲: نمای بیرونی بقعهٔ دوازده امام بیزد بعد از مرمت (نگارندگان) (۱۳۵۵: ۲۷۴)




تصویر ۱: نمای بیرونی بقعهٔ دوازده امام بیزد قبل از مرمت، اولین عکس این بنا حدود هشتاد سال پیش توسط پروفسور پوپ گرفته شده (ایپ و آکمن، ۱۳۷۵: ۳۶)

قبه در همهٔ بخش‌ها دچار آسیب‌های جدی بوده و در سال‌های بعد زیر نظر استاد کریم پیرنیا مرمت و بازسازی شده‌است (ابوئی، ۱۳۸۸: ۴۲). بنابر مطالعات و نتیجه‌گیری‌های گرابار، سوراخ بر جسته، قبهٔ دوازده امام به احتمال قوی باید مقبرهٔ یکی از بزرگان مورد احترام و نه یک مسجد باشد (گرابار، ۱۳۷۵: ۳۶).

۵. کتیبهٔ گریوار گنبد بقعهٔ دوازده امام

همان‌طور که گفته شد کتیبه‌ای که زیر گنبد قرار دارد، مورد مطالعه در این پژوهش است. این کتیبه متن آیت‌الکرسی را بر زمینهٔ گچی نشان می‌دهد (Blair, 1992: 106). این بنا با گنبدی که روی ساقه‌ای هشت‌ضلعی قرار گرفته، پوشیده شده و کتیبه بر روی گریوار هشت‌ضلعی گنبد قرار دارد که حدفاصل بین گنبد و گوشه‌سازی‌های زیر آن است. بدنهٔ گنبد اصطلاحاً چیره^۳ شده و با تغییر چهارگوش به هشت‌گوش به دایرهٔ تبدیل گشته که فضای مناسب هشت‌ضلعی را جهت نگاشتن کتیبه فراهم نموده است. دلیل هشت‌ضلعی بودن دهانهٔ گنبد این است که در این گوشه‌سازی، چند ردیف طاقچهٔ رو به جلو روی هم سوار می‌شوند و ترکیب گوشه‌بندی را برای تبدیل چهارضلعی به دایرهٔ کامل می‌کنند (پیرنیا، ۱۳۶۹: ۱۷۵). در تصویر (۳) نمایی از کتیبه و موقعیت آن در بنا قابل مشاهده است. بستر کتیبه مذکور نه به صورت مسطح بلکه به صورت هلالی و با فرورتگی به سمت داخل در سرتاسر کتیبه است که این حالت در تصویر (۴) دیده می‌شود. خط کتیبه مذکور از نوع معشق مشجر بوده و با رنگ لاچوردی تیره بر روی بستر گچی بنا نگاشته شده، هرچند در حال حاضر به رنگ سیاه گرویده است.



تصویر ۴: نمایش حالت قرارگیری کتیبه در شکل هلالی یا نیم‌استوانه زیر گنبد (نگارندگان)



تصویر ۳: کتیبه بقعهٔ دوازده امام بیزد و موقعیت آن در بنا (نگارندگان)

این کتیبه با «بسم الله...» از سومین ضلع و امتداد بالای درب ورودی، شروع و با عبارت «العلی العظیم» در انتهای ضلع هشتم به پایان می‌رسد. لازم به ذکر است این کتیبه آیهٔ شریفه آیت‌الکرسی^۳ و یک آیه بعد از آن را شامل می‌شود. از دلایل دقت و ارزشمندی کتیبه مذکور که آن را شایستهٔ تأمل و بررسی‌های بیشتر می‌نماید همین بس که در تقسیم دو آیه در طول هشت‌ضلعی، توزیع یکنواخت و دقیق اجزاء و

کلمات به گونه‌ای است که انتهای آیه دوم درست در محل شروع «بسم الله» آغازین به اتمام می‌رسد به گونه‌ای که یافتن ابتدا و انتهای آیه دشوار است. تصویر (۵) اضلاع هشت‌ضلعی گریوار که کتیبه بر روی آن قرار گرفته را به ترتیب همراه با متن عربی آن نشان می‌دهد.



تصویر ۵: کتیبه گریوار بقیه دوازده امام یزد به همراه محتوای هر ضلع (نگارندهان)

۱-۵. تخریب‌ها و تهدیدات

کتیبه موربد بحث به مرور زمان آسیب‌های را متحمل شده که منجر به تخریب قسمت‌های زیادی از آن گشته است. برخی از این آسیب‌ها کل کتیبه را فراگرفته‌اند و برخی تنها بخش‌هایی را درگیر خود نموده‌اند. از طرفی عمق یا شدت انواع تخریب در جاهای مختلف کتیبه به یک میزان نیست. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به رطوبتی اشاره کرد که در قسمت‌هایی از کتیبه نفوذ کرده‌است. شره‌گل و آب از بدنۀ فوکانی بر روی سطح کتیبه دیده می‌شود که به نظر می‌رسد بارش باران و برف منجر به ایجاد این رطوبت بوده‌است. این گل‌آبهای موجب ناخوانا شدن بعضی بخش‌ها و هم‌چنین تخریب اثر شده‌اند. تأثیر ذرات معلق در هوا از دیگر عوامل آسیب‌زای کتیبه است. بادهای موسمی که به دلیل وضعیت آب و هوایی یزد ایجاد می‌شوند و آسودگی و گردوغبار زیادی را در هوا پراکنده می‌کنند، از عوامل ایجاد غشای نازکی در سطح کتیبه هستند که موجب شده نقش و رنگ کتیبه به طور واضح مشخص نباشد و به مرور زمان بخش‌هایی از این آرایه محو گردد.

یکی دیگر از آسیب‌های مشهود، تغییر رنگ نوشتار، سست‌شدن لایه رنگ و جداشدن آن از بستر گچی بر اثر گذشت زمان است. ناگفته نماند که تجمع تدریجی گردوغبار می‌تواند این فرایند را تسريع نماید. از دیگر عوامل مهم در تخریب کتیبه که دکتر ابوئی نیز در کتاب اختصاصی این بنا ذکر نموده، موربانه است. نفوذ موریانه‌ها و تخلخل ناشی از فعالیت آن‌ها در لایه‌های زیرین اثر، باعث گسترشی بخش‌هایی از کتیبه شده و فشار ناشی از حرکت آن‌ها باعث ریختن بعضی قسمت‌های کتیبه خصوصاً در جبهه غربی گردیده است (ابوئی، ۱۳۸۸: ۱۵۰). ترک‌های ایجادشده براثر زلزله یا سایر تکان‌های احتمالی و نیروهای واردہ به ساختمان که موجب گستران بخش‌هایی از کتیبه شده، وجه دیگری از آسیب‌های واردہ است. لازم به ذکر است بخش‌های گفته شده در زمان‌های نه‌چندان دور توسط ارگان‌های تحت حفاظت با مصالحی پر شده‌اند تا از ریزش بیشتر بافت زیرین آن جلوگیری شود، لذا با رنگی روشن‌تر از زمینه خودنمایی می‌کنند. شاید بتوان گفت بیشترین تخریب در این قسمت‌ها اتفاق افتاده چراکه در این بخش‌ها، تصویر کتیبه به طور کامل حذف گردیده است. علاوه بر موارد فوق، آثار فضولات پرندهان را از سایر موجودات بر سطح کتیبه قابل رؤیت است که طبیعتاً از دیگر عوامل آسیب‌رسان محسوب می‌گردد. در

تخریب بسیاری از آثار هنری، لمس یا اصطکاک عمدی یا غیرعمد اشیاء توسط عوامل انسانی یکی دیگر از عوامل است.^۵ ثبت بادگاری مصدقی از تخریب‌های عمدی محسوب می‌گردد اما طبیعتاً موقعیت قرارگیری کتبیه مذکور برخلاف سایر کتبیه‌های بنا که در ارتفاع پایینی نسبت به سطح زمین قرار دارند، مانع از آسیب‌پذیری از این نوع بوده است. با این حال آسیب از نوع اخیر با توجه به قدمت هزار ساله کتبیه و تلاش برای انجام اقدامات مرمتی در دوران‌های مختلف دور از ذهن نخواهد بود. کلیه آسیب‌های ذکر شده در سه دسته کلی قابل تفکیک هستند (جدول ۱).

جدول ۱: انواع آسیب‌های واردہ به کتبیه گربوار بقعةً دوازده امام یزد و عمق تقریبی هرکدام (نگارندگان)

ردیف	تقسیم کلی آسیب‌های واردہ	عوامل ایجاد	عمق تخریب
ردیف	تقسیم کلی آسیب‌های واردہ	عوامل ایجاد	عمق تخریب
ردیف	تقسیم کلی آسیب‌های واردہ	عوامل ایجاد	عمق تخریب
۱	آلودگی‌های سطحی	گردنبگار و آلودگی هوا، شرءه آب و گل، فضولات پرنده‌گان و...	*
۲	ریختگی رنگ	پوسته‌شدن لایه رنگ از روی بستر گچی، اصطکاک عوامل فیزیکی و...	*
۳	ریزش مصالح زیرساخت	نفوذ مویرانه و ایجاد ترک و...	*

۲-۵. عمق تخریب و چالش‌های بازآفرینی

کتبیه مذکور به رغم مخدوش و کمرنگ بودن بسیاری از قسمت‌ها جهت ایجاد زمینه لازم برای رسیدن به اهداف ذکر شده توسط نگارندگان با دقت و به صورت کامپیوترا با استفاده از نرم‌افزار «کورل دراو» بازآفرینی شد. می‌توان اقداماتی که در این راستا صورت پذیرفته در سه مرحله اصلی دسته‌بندی کرد: ۱. عکاسی از کتبیه (با وجود قرارگیری در ارتفاع بالا و طول زیاد کتبیه)؛ ۲. اصلاح کامپیوترا تصاویر جهت رفع خطاهای پرسپکتیوی و ایجاد کتراست رنگی جهت بازآفرینی دقیق‌تر؛ ۳. بازآفرینی کامپیوترا بر مبنای تصاویر اصلاح شده. مهم‌ترین مسئله در مرحله بازآفرینی که می‌تواند نتایج کار را تحت تأثیر قرار دهد، مخدوش بودن تصاویر به دلیل آسیب‌های واردہ است. همان‌طور که در جدول (۱) مشاهده می‌شود آسیب‌های واردہ از نظر عمق تخریب به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: دسته اول آسیب‌هایی که موجب کمرنگ و مخدوش شدن کتبیه با نسبت‌های مختلف گردیده‌اند هم‌چون ریزش رنگ و شرءه آب و گل بر سطح کتبیه که در اینجا آن‌ها را آسیب‌های سطحی می‌نامیم؛ دسته دوم آسیب‌هایی که باعث ازبین‌رفتن کامل آرایه شده‌اند به‌گونه‌ای که هیچ اثری از آن بخش‌ها باقی نمانده است و آن‌ها را آسیب‌های عمیق می‌نامیم. ایجاد ترک و ریزش مصالح جزو آسیب‌های دسته دوم محسوب می‌شوند و بیشترین چالش را در بازآفرینی این بخش‌ها موجب گردیدند. لازم به ذکر است ریزش رنگ به‌ رغم این که آسیبی سطحی است، در برخی جاها موجب مخدوش یا ناپیداشدن کتبیه شده لذا به عنوان آسیب عمقی نیز قلمداد می‌شود. آسیب‌های نوع اول هرچند از نظر وسعت، بیشتر بخش‌های کتبیه را تحت تأثیر قرار داده‌اند اما به دلیل مشخص بودن رد ترسیمات، مانع اساسی برای بازآفرینی کتبیه محسوب نمی‌شوند. این در حالی است که دسته دوم، وسعت کم اما تأثیر تخریبی کاملی دارند. در تصاویر بیشتر اضلاع کتبیه به خصوص ضلع اول و پنجم که در تصویر (۵) آورده شده است، تخریب نوع دوم به‌وضوح دیده می‌شود. تشخیص ساختار بصری بخش‌هایی کاملاً تخریب شده، در فرایند بازآفرینی چالش مهمی پیش روی پژوهشگران قرار داد. رفع این چالش تنها از طریق کنکاش دقیق نسبت به فرم‌های بصری سایر حروف، نقش مایه‌های هندسی و گیاهی در بخش‌های سالم باقی‌مانده، هم‌چنین بر اساس دستاوردهای حاصل از تحلیل و تطابق قسمت‌های آسیب‌دیده با مستندات کتابخانه‌ای و منابع تصویری و البته یاری گرفتن از متخصصان این حوزه امکان‌پذیر گردید.

۳-۵. آسیب‌نگاری، مراحل و تمهدات

پس از بازآفرینی کامپیوترا جهت یافتن محل آسیب‌های سه‌گانه در کتبیه، از ترسیم و تعیین محل‌های آسیب‌دیده استفاده شد. بدین معنا که مناطق آسیب‌دیده با هر یک از مخرب‌های سه‌گانه، برمبنای عکس‌های کتبیه، با رنگ و جلوه بصری مناسب و مجرزاً توسط نرم‌افزار فتوشاپ مشخص گردید. آسیب‌نگاری، زمینه پردازش تصویر را که گام بعدی برای تعیین میزان تخریب است در اختیار این پژوهش قرار می‌دهد. همان‌طور که اشاره شد کتبیه گربوار بقعةً دوازده امام، دارای طول زیادی است و در یک بستر هشت‌ضلعی پیرامون پایه گنبد دور می‌زند. لذا

هریک از اضلاع به صورت جداگانه مورد آسیب‌نگاری قرار گرفتند. در آسیب‌نگاری کتیبه، بعد از بازآفرینی آن از رنگ سیاه خالص در نمایش نوشتار و سفید خالص برای نمایش رنگ زمینه استفاده شد. از رنگ قرمز خالص جهت نمایش محل ترکها و ریزش زیرساخت کتیبه و از رنگ آبی خالص جهت تعیین محل‌های ریختگی رنگ نوشتار استفاده شد. لازم به ذکر است که ریختگی رنگ در این کتیبه اکثراً به صورت نقاط بسیار ریز، پراکنده و فراوان خود را نشان می‌دهد که قابل تشخیص و ترسیم کامپیوتری نیست لذا در آسیب‌نگاری به تعیین محل‌های مشخصی که به‌شکل محسوس، وسیع و یکجا دچار این آسیب شده‌اند اکتفا گردید. جهت تعیین آلودگی‌های سطحی نیز (گردوغبار و آلودگی‌ها، شرء آب و گل، فضولات پرنده‌گان) از محدود کردن رنگ‌های کتیبه با سیاه و سفید نمودن عکس آن استفاده شد چراکه آلودگی‌های محیطی نه در محدوده مشخص بلکه بدون استثنای در کل کتیبه باشد و ضعف‌های متفاوت پراکنده شده‌اند لذا نمی‌توان نمایش آلودگی‌ها را با ترسیم محدوده خاصی تعیین نمود. در این زمینه در بخش پردازش تصاویر توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

براساس آن‌چه گفته شد، جهت سنجش میزان صحیح آسیب‌های هر ضلع، آسیب‌نگاری در قالب سه تصویر جداگانه برای هر ضلع انجام شد که شامل این موارد است: ۱. تصویر بازآفرینی شده هر ضلع کتیبه با رنگ سیاه و سفید و بدون تخریب (پردازش این تصویر میزان فضای مثبت (نوشتار) و منفی (زمینه) را برای تعیین میزان آسیب در تخریب‌های دیگر فراهم می‌نماید). ۲. تصویر بازآفرینی شده هر ضلع با نمایش تخریب زیرساخت به رنگ قرمز و ریختگی رنگ به رنگ آبی؛ ۳. عکس سیاه و سفید هر ضلع کتیبه جهت تخمین آلودگی‌های سطحی (جدول ۴).

۴-۵. پردازش تصاویر و تحلیل داده‌ها

بعد از اتمام مرحله آسیب‌نگاری، تصاویر آماده شده که شامل سه تصویر برای هر ضلع است، به‌طور جداگانه با بارگذاری در رایانه مورد پردازش تصویری قرار گرفت تا میزان هر رنگ که نشان‌دهنده داده خاص از جمله محل‌های آسیب و درنتیجه میزان آسیب است به صورت عدددهای درصدی بدست آید.

لازم به ذکر است که امروزه نرم‌افزارها و سایت‌های متفاوتی برای چنین پردازش تصویری‌ای وجود دارد. وبسایت کاربردی «کول پی اچ پی تولز»^۶ که جهت تعیین درصد بیشترین رنگ‌های موجود در یک تصویر با پسوند رنگی RGB به کار می‌رود، یکی از آن‌هاست. از قابلیت‌های سایت ذکر شده که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، برخلاف برخی از دیگر روش‌ها، قابلیت تعیین تعداد رنگ‌های خروجی و نمایش مقادیر رنگ به صورت کدهای هگزادسیمال^۷ است. هم‌چنین امکان تعیین حساسیت تشخیص رنگ‌ها از طریق دلتای کوانتیزاسیون^۸ فراهم شده است (هرچه دلتا کوچکتر باشد تشخیص دقیق‌تر بوده که موجب افزایش تعداد رنگ‌های مشابه در نتایج است). ناگفته نماند که استفاده از روش‌های مذکور جهت پردازش تصویری این کتیبه، محدودیت‌هایی از جمله عدم تشخیص صحیح مناطق آسیب‌دیده از روی عکس کتیبه به دلیل تخریب زیاد و مات و شبیه‌شدن رنگ‌های موجود در آن دارد. همین مسئله این پژوهش را بیش از پیش ملزم به بازآفرینی کامپیوتری کتیبه گردانید. هم‌چنین باید در استفاده از این روش پردازش، نواحی تخریب با رنگ‌های خالص مثلاً آبی با کد رنگ (ff0000) یعنی بدون شفافیت یا درجات رنگی، مشخص گردد تا تشخیص توسط برنامه مذکور دقیق‌تر و مقادیر به دست آمده صحیح‌تر باشد. چراکه وجود مقادیری از رنگ سفید یا سیاه در رنگ آبی روش‌نی یا تیره، در درصد سایر رنگ‌های سفید و سیاه موجود در خروجی تاثیرگذار است. جدول (۲)، تصاویر سه‌گانه هر ضلع را همراه با نتایج پردازش تصویری هریک نشان می‌دهد. در این جدول، نوع پردازش (۱) به معنای طرح بازآفرینی شده اولیه، نوع (۲) به منزله تعیین تخریب زیرساخت و ریزش رنگ و نوع (۳) نشان‌دهنده آلودگی‌های سطحی اثر است.

جدول ۲: تصاویر سه‌گانه اضلاع به همراه نتایج پردازش تصویری

نوع پردازش	نام	آسیب‌نگاری اضلاع کتیبه	رنگ‌های حاصل از پردازش (Color)	کد رنگ (Color code)	مقادیر درصدی رنگ‌ها (Percentage)
۱	نام	آسیب‌نگاری اضلاع کتیبه	رنگ‌های حاصل از پردازش (Color)	کد رنگ (Color code)	مقادیر درصدی رنگ‌ها (Percentage)
۱	نام	آسیب‌نگاری اضلاع کتیبه	رنگ‌های حاصل از پردازش (Color)	کد رنگ (Color code)	مقادیر درصدی رنگ‌ها (Percentage)

۰.۵۴۴۳۴۸ ۰.۳۲۲۳۱۹ ۰.۰۷۲۱۷۴ ۰.۰۵۹۷۱۰	#ffffff #000000 #0000ff #ff0000		 تخریب زیرساخت = رنگ قرمز / ریزش رنگ = رنگ آبی	۲	
۰.۴۴۷۲۷۳ ۰.۳۷۶۳۶۴ ۰.۱۳۵۴۵۵ ۰.۰۴۰۶۰۶	#969696 #646464 #c8c8c8 #323232			۲	
۰.۵۵۳۳۳۳ ۰.۴۴۶۶۶۷	#ffffff #000000			۱	
۰.۵۲۹۲۷۵ ۰.۴۳۰۷۲۵ ۰.۰۳۹۴۲۰	#ffffff #000000 #ff0000			۲	فنون دوم
۰.۳۵۸۳۳۳ ۰.۳۴۱۳۸۹ ۰.۱۸۸۶۱۱ ۰.۰۸۵۸۳۳	#646464 #969696 #c8c8c8 #323232			۲	
۰.۵۷۰۷۲۵ ۰.۴۲۹۲۷۵	#ffffff #000000			۱	
۰.۵۵۲۷۵۴ ۰.۴۱۰۴۳۵ ۰.۰۳۶۵۲۲	#ffffff #000000 #ff0000			۲	فنون سوم
۰.۴۱۲۵۳۳ ۰.۲۶۹۶۰۰ ۰.۱۷۶۰۰۰ ۰.۱۳۹۷۳۳	#646464 #969696 #323232 #c8c8c8			۲	
۰.۵۲۹۸۵۵ ۰.۴۷۰۱۴۵	#ffffff #000000			۱	
۰.۴۹۳۹۱۳ ۰.۴۰۳۱۸۸ ۰.۰۵۶۲۳۲ ۰.۰۴۶۰۸۷	#ffffff #000000 #ff0000 #0000ff			۲	فنون چهارم
۰.۴۱۹۲۰۰ ۰.۲۳۵۲۰۰ ۰.۲۱۰۹۳۳ ۰.۱۲۱۶۰۰	#646464 #969696 #c8c8c8 #323232			۲	

0.547246	#ffffff			۱	منابع ششم
0.452754	#000000			۲	
0.468986	#ffffff			۳	
0.342319	#000000			۴	
0.145507	#ff0000			۵	منابع ششم
0.042899	#0000ff			۶	
0.443467	#646464			۷	
0.282667	#969696			۸	
0.212533	#323232			۹	منابع هفتم
0.061333	#c8c8c8			۱۰	
0.570435	#ffffff			۱۱	
0.429565	#000000			۱۲	
0.526377	#ffffff			۱۳	منابع هشتم
0.365797	#000000			۱۴	
0.066087	#ff0000			۱۵	
0.038261	#0000ff			۱۶	
0.413333	#646464			۱۷	منابع هشتم
0.211200	#969696			۱۸	
0.201067	#323232			۱۹	
0.163733	#c8c8c8			۲۰	
0.555942	#ffffff			۲۱	منابع هشتم
0.444058	#000000			۲۲	
0.506667	#ffffff			۲۳	
0.419420	#000000			۲۴	
0.073913	#ff0000			۲۵	منابع هشتم
0.370123	#969696			۲۶	
0.368889	#646464			۲۷	
0.240988	#323232			۲۸	
0.017778	#c8c8c8			۲۹	
0.538551	#ffffff			۳۰	منابع هشتم
0.461449	#000000			۳۱	
0.470725	#ffffff			۳۲	
0.413333	#000000			۳۳	
0.098261	#ff0000			۳۴	منابع هشتم
0.015362	#0000ff			۳۵	
0.439200	#646464			۳۶	
0.240533	#969696			۳۷	
0.138133	#c8c8c8			۳۸	منابع هشتم
0.108267	#323232			۳۹	

همان طور که قبلًاً اشاره شد، کتیبه به شیوه نقاشی روی گچ با رنگ لاجوردی تیره که با گذشت زمان به سیاه گراییده و سفیدی زمینه تشکیل شده است. طبق «طرح بازآفرینی شده اولیه» در جدول (۲) که وسعت نوشتار و زمینه را نشان می دهد، نوشتار نسبت به زمینه وسعت حدود ۴۵ به ۵۵ را در کلیه اضلاع به خود اختصاص داده است. این وسعت نزدیک و تحسین برانگیز نشان از حفظ تعادل فضای مثبت و منفی توسط طراح دارد. نتایج حاصل از پردازش تصاویر «تخرب زیرساخت و ریزش رنگ» نشان می دهد که رنگ قرمز که نماینده تخریب صد درصد بیشترین تخریب را در کل اضلاع به خود اختصاص داده است. در روش به کار برده شده در آسیب‌نگاری مذکور، با اختصاص بخش‌هایی از ضلع مربوطه به رنگ قرمز، وسعت رنگ سفید (رنگ زمینه) و سیاه (رنگ نوشتار)، تحت تاثیر مستقیم قرار می‌گیرد. با مقایسه دو رنگ سفید و سیاه در هر ضلع با درصد سفید و سیاه در «طرح بازآفرینی شده اولیه» می‌توان به این سوال پاسخ داد که تخریب، بیشتر خود نوشتار یا زمینه کتیبه را دچار آسیب نموده است؟ بر این اساس ضلع پنجم با ۸ درصد بیشترین تخریب زمینه و همین ضلع با ۷ درصد بیشترین تخریب نوشتار را به خود اختصاص داده است. نتایج پردازش رنگ آبی که نماینده «ریزش رنگ» به صورت تکه‌ایست نشان می دهد ضلع اول با ۷ درصد ریختگی بیشترین مقدار ریزش رنگ کتیبه را دارد که موجب هم‌رنگ شدن طرح و زمینه شده است. کمترین مقدار ریختگی رنگ به اضلاع دوم و سوم اختصاص دارد. همان‌طور که در تصاویر جدول مشاهده می‌شود از این رنگ در آسیب‌نگاری این دو ضلع استفاده نشده است زیرا ریختگی محسوسی در آن‌ها قابل مشاهده نیست.


در نتایج حاصل از پردازش تصاویر «آلودگی‌های سطحی» که این آسیب وسعت ۱۰۰ درصدی در کتیبه دارد، می‌توان براساس وسعت فضاهای خاکستری که نشان از تیره‌ترشدن قسمت‌های روشن و روشن‌ترشدن (و در حقیقت کردن) قسمت‌های تیره دارد و مقایسه آن‌ها با طرح اولیه، پی به میزان تاثیر عوامل مخرب جوی برد. محدود کردن رنگ‌ها به درجات مختلف خاکستری آن هم به تعداد چهار درجه نوشتار که کمک کننده است. داده‌ها نشان می‌دهند رنگ سیاه که نماینده نوشتار کتیبه است به سمت خاکستری تیره کشیده شده و در ترتیج نوشتار که حدود نیمی از تیرگی کتیبه را به خود اختصاص می‌داد اکنون درصدهای پایینی (حداکثر ۲۴ درصد در ضلع هفتم) را دارد. رنگ سفید یا کدهای نزدیک به رنگ سفید در هیچ یک از اضلاع دیده نمی‌شود. اما خاکستری روشن که نماینده روشن‌ترین بخش‌های کتیبه یعنی فضای منفی زمینه است وسعت حداقل ۲۱ درصدی را (در ضلع چهارم) به خود اختصاص داده است که این درصد پایین نشان از تیره‌شدن زیاد زمینه کتیبه دارد. با نگاه به تصاویر مشخص می‌شود که مجموع دو رنگ خاکستری میانه که بیش از هر ضلعی ۴۰ درصد از ضلع اول را به خود اختصاص داده، در همه اضلاع هم در قسمت زمینه و هم در بخش نوشتار پراکنده شده‌اند و نماینده بیشترین آسیب‌ها هستند که بخشی به خاطر ریختگی پراکنده رنگ و بخشی مربوط به آلودگی‌های سطحی کتیبه است. جدول (۳) وسعت تقریبی میانگین تخریب‌های سه‌گانه را در کل کتیبه نشان می‌دهد.

جدول (۳): وسعت تقریبی انواع تخریب در کل کتیبه

نوع آسیب	وسعت تقریبی در کل کتیبه
تخرب مصالح زیرساخت کتیبه	۷ درصد
ریختگی رنگ نوشتار	۶/۵ درصد
آلودگی‌های سطحی	۱۰۰ درصد

همان‌طور که ذکر شده بود آسیب‌های مذکور از نظر عمق تخریب به دو دسته سطحی و عمیق دسته‌بندی می‌شوند. تخریب بخش‌های از کتیبه به دلیل ریزش مصالح زیرساخت آن، هرچند میزان کمی از نظر وسعت یعنی حدود ۷ درصد را به خود اختصاص می‌دهد اما عمق بالای تخریب در این بخش‌ها، موجب ازین رفتان صد درصدی کتیبه شده است. هرچند برخی قسمت‌های کتیبه درگیر معضل ریختگی تکه‌ای رنگ به عنوان یک عامل مهم تخریب نشده‌اند، این آسیب در برخی جاهای تا حدود ۷ درصد نقش و نوشتار را درگیر خود نموده است تا جایی که جز کورسوسی از ترسیمات در بخش‌های مذکور چیزی بر جای نمانده است. میانگین این تخریب در کل کتیبه عدد ۶/۵ درصد را نشان می‌دهد. تغییر و کدورت رنگ طرح و زمینه در اثر آلودگی که کل کتیبه را فراگرفته با وسعت صد درصدی بیشترین وسعت تخریب را به

خود اختصاص داده است هرچند عمق کمتری نسبت به برخی دیگر از تخریبها دارد. بررسی انواع تخریب‌های وارد نشان داد ارتباط معناداری بین وسعت تقریبی هر نوع تخریب و عمق تخریب وجود ندارد.



تصویر ع. تقسیم اجزاء کتیبه زیر گنبد بقعه دوازده امام به سه قسمت کلی (نگارندگان)

۵- برسی ساختاری

خط کوفی مشجر در بعضی از نوشته‌ها، موزق (برگدار) و مزفر (گل‌دار یا شکوفه‌دار) نیز خوانده شده است.^۹ خط کوفی گریوار گنبد از نوع تزئینی مشجر بوده که در وسط حروفی چون الف، گرهی تزئینی مشاهده می‌شود. از این‌رو این خط را معقد (گره‌دار) می‌نامند که در بعضی تعابیر معشق (کلافشده) نیز خوانده می‌شود (ابوئی، ۱۳۸۸: ۱۹۰). خط کوفی تزئینی از قوانین معین و مشخصی برخلاف خط کوفی ساده تبعیت نمی‌کند. این نوع خطوط کوفی معمولاً متون و بسیار پیچیده است و به سختی خوانده می‌شود زیرا در آن ابداعات و تصرفات زیادی صورت گرفته است (فضائلی، ۱۴۹: ۱۳۵۰). همان‌طور که در تصاویر و ترسیمات فنی دیده می‌شود کتیبه مذکور از نظر ساختار سه قسمت دارد. به طور کلی می‌توان اجزاء خط کوفی تزئینی در بنای‌های تاریخی ایران را به سه بخش تقسیم کرد که عبارتند از: نظام گیاهی، نظام هندسی و نظام نوشتاری (مکی‌نژاد، ۱۳۹۷: ۱۹).

همان‌طور که در تصویر (۶) دیده می‌شود نظام نوشتاری، قسمت پایین کتیبه است که شامل حروف و کلمات هستند. نظام هندسی بخش میانی کتیبه و نظام گیاهی، قسمت بالای کتیبه است که معمولاً با عناصر تزئینی هم‌چون اسلیمی‌ها آذین می‌گردد. سه خط کرسی اصلی در کتیبه‌های کوفی براساس این سه بخش شکل می‌گیرند و با ایجاد روابط منسجم بین نقوش گیاهی، هندسی و نوشتاری، ترکیبی زیبا پدید می‌آید. لازم به ذکر است که همه کتیبه‌های تزئینی لزوماً بخش ذکرشده را ندارند و استفاده از هر بخش به عوامل گوناگونی بستگی دارد. تصویر (۷) نمونه‌هایی از ترکیب اجزاء ذکرشده در کتیبه‌های کوفی بنای‌های تاریخی ایران را نشان می‌دهد. همان‌گونه که دیده می‌شود کتیبه مدرسه خرگرد خراسان فاقد نظام هندسی بوده و از ترکیب نقش‌مایه‌های گیاهی و حروف کوفی ایجاد گردیده است. کتیبه مسجد جامع اصفهان تنها از ترکیب نظام نوشتاری و هندسی شکل گرفته در حالی که در کتیبه بقعه سید رکن‌الدین در یزد و کتیبه پیرعلمدار دامغان همانند کتیبه بقعه دوازده امام بزد، هرسه نظام با هم آیینه‌اند. بر این اساس نمی‌توان رسم الخط و قوانین هندسی ثابتی را برای همه این کتیبه‌ها درنظر گرفت. به طور کلی توزع زیاد انواع خط کوفی تزئینی در معماری اسلامی به دلیل وجود فضاهای متعدد معماری است. لذا با درنظر گرفتن عواملی هم‌چون ابعاد فضا، تکنیک مورد استفاده، قابلیت‌های فراوان حروف کوفی در ایجاد کشیدگی و تغییر فرم، ظرفیت زیادی که نقش‌مایه‌های هندسی و گیاهی در ترکیب با یکدیگر و با حروف نوشتاری دارند، شاهد انواع خطوط کوفی تزئینی در بنای‌های اسلامی هستیم. باید درنظر داشت که اعمال تغییرات فرمی در ساختار حروف به معنای ازدست‌دادن نظم و قواعد خط نیست بلکه به معنای وضع قوانین جدید برای هر کتیبه است (حاتمی، خرائی، و محمدزاده، ۱۴۰۲: ۱۶).



د

ج

ب

الف

تصویر ۷: اجزاء هندسی، گیاهی و نوشتاری در کتیبه‌های اسلامی؛ (الف) مدرسه خرگرد خراسان (مکی‌نژاد، ۱۳۹۷: ۲۱); (ب) مسجد جامع اصفهان (URL1); (ج) کتیبه بقعه سید رکن‌الدین بزد (URL2); (د) کتیبه پیرعلمدار دامغان (URL3).

کتیبه مورد بررسی در این پژوهش در هر سه بخش بالایی، میانی و پایینی دارای اجزای مشابهی از نظر شکل است. اما این تشابه در بخش گیاهی بیش از سایر بخش‌هاست (بخش اول تصویر ۸). بخش بالایی یا همان بخش «نظام گیاهی» که کشیدگی‌های رو به بالا شامل می‌شود، در برگیرنده سه نقش‌مایه ترتیبی است که در طول کتیبه تکرار شده‌اند (بخش دوم تصویر ۸). نقش‌مایه غالب یعنی نقش‌مایه «الف» در هر ضلع از هشت‌ضلعی گریوار شامل امتداد حروف «الف»، «ل»، «م»، «و»، «ن»، «ی» و شبه‌نوشتارهاست. در «شبه‌نوشتارها» طراح جهت پرنمودن فضاهای خالی ایجاد شده بین حروف و کلمات به‌واسطه شکل کلمات و ترتیب حروف ایجاد شده، از کشیدگی‌های عمودی همراه با ترتیبات مشابه حروف بهره می‌برد، به‌گونه‌ای که آنان در نگاه اول جزئی از حروف به نظر می‌رسند. شبه‌نوشتارها جهت حفظ ریتم و تقابل به ترتیب‌بندی اضافه شده و اوج به کارگیری آن‌ها تا مدتی پس از حمله مغول بوده است (فرید، ۱۴۰۰: ۸۶). نقش‌مایه «ب»، نیمه همان نقش‌مایه قبلی و با شباهت زیادی به آن است که به صورت نصفه در قسمت بالا و پایینی کتیبه و امتداد حروف «الف»، «ل»، «ر»، «م» تکرار شده است. دلیل اصلی استفاده از آن، کمبود فضای کافی برای ترسیم نقش‌مایه «الف» و پرهیز از ایجاد شلوغی بوده است. این نقش به دلیل شباهت سیار زیاد به نقش‌مایه قبلی در نگاه اول دیده نمی‌شود. نقش‌مایه «ج»، در حقیقت همان نیم‌نقش قبلی است که بر پایه‌ای بلندتر به فرم پیچ‌داری رسیده است. این نقش‌مایه که با نگاه اول متفاوت از قبلی‌ها به نظر می‌رسد، شامل امتداد حروف «و»، «م»، «ی»، «ض»، «ک»، «ظ» و «ن» به سمت بالا و رأس حروف «ح» و «خ» بوده و به خوبی در میان نقوش قبلی شباهت شکلی خود را به نمایش می‌گذارد.

برخلاف نقش‌مایه‌های ذکر شده در کتیبه مذکور، نظام گیاهی در کتیبه بقیه سید رکن الدین یزد (تصویر ۷ج) با وجود شباهت زیاد به نقش‌مایه «الف» در این کتیبه (بخش دوم تصویر ۸)، به صورت یکنواخت و بدون ترکیب باقی می‌ماند. دیگر تکرار شده است که موجب تجسم ریتم یکنواخت در آن است. این در حالی است که نقش‌مایه گیاهی در کتیبه مدرسه خرگرد خراسان هرچند با تکنیک نقش‌برجسته گچی اجرا شده اما شباهت کلی آن با دو کتیبه قبل محسوس است با این تفاوت که تغییر فاصله و استفاده از نقش‌مایه نیمه، همانند کتیبه بقیه بقیه دوازده امام، مانع از ریتم یکنواخت آن است.


در کتیبه بقیه دوازده امام این تشابهات در شکل به همین‌جا ختم نشده و در بخش میانی کتیبه که شامل گره‌های هندسی یا «نظام هندسی» و بخش پایینی که «نظام نوشتاری» است، نه بهشت قبل وجود دارد. در بخش نظام هندسی (بخش سوم تصویر ۸) تنوع بالایی از انواع گره‌ها را شاهدیم که به‌طور کلی در سه دسته جای می‌گیرند: ۱. گره‌هایی که از پیچش کشیدگی یک حرف حول محور خود ایجاد شده‌اند و شامل امتداد همه کشیدگی‌ها هستند؛ ۲. گره‌هایی که از هم‌جواری دو حرف «الف» و «ل» یعنی «ال» و «لا» به وجود آمده‌اند؛ ۳. گره‌هایی که از پیچش سه حرف مجاور هم‌شکل گرفته‌اند هرچند تعداد کمتری ازین نوع گره را در کتیبه شاهدیم. در پایان می‌توان به شباهت نظام نوشتاری که به‌دلیل تکرار حروف وجود «حرکت عامل»^۱ ایجاد شده است، اشاره کرد. این شباهت نیز به مراتب کمتر از شباهت نقش‌مایه‌های هندسی است اما به صورت کلی از نگاه به کتیبه برداشت می‌شود (بخش چهارم تصویر ۸). برخلاف آن‌چه درباره این کتیبه گفته شد، با وجود این که کتیبه پیرعلمدار دامغان (تصویر ۷د) هردو نظام هندسی و گیاهی را دارد، تنوع و آشفتگی خاصی بر آن حاکم است. درست برخلاف کتیبه بقیه سید رکن الدین که در بخش هندسی همانند نظام گیاهی‌اش به‌دلیل استفاده از خطوط کرسی، نظم خاص و ریتم یکنواختی را به نمایش می‌گذارد.




دوم



اول



چهارم



سوم

تصویر ۸: بخش اول) نظام گیاهی کتیبه و شباهت ساختاری اجزای آن؛ بخش دوم) نقش‌مایه‌های تشکیل‌دهنده نظام گیاهی کتیبه؛ بخش سوم) نظام هندسی کتیبه و شباهت ساختاری اجزای آن؛ بخش چهارم) نظام نوشتاری کتیبه و شباهت ساختاری اجزای آن (نگارندگان)

۶. نتیجه‌گیری

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش، ایجاد مقدمات لازم برای مرمت و استفاده از قابلیت‌های منحصر به فرد کتبیه گریوار قبله دوازده امام بزد با بازآفرینی آن است. این آرایه هزار ساله براساس منابع مکتوب و میدانی و تحلیل تصاویر بخش‌های سالم کتبیه، بازآفرینی و سپس مورد آسیب‌نگاری، پردازش تصویری و تحلیل بصري قرار گرفت. در پاسخ به پرسش اول در این پژوهش، که هدف آن بررسی آسیب‌های وارد شده به این کتبیه بود، این نتایج به دست آمد: آسیب‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که شامل تخریب مصالح زیرساخت کتبیه؛ ریختگی رنگ؛ و آلدگی‌های سطحی است. به دلیل طول بلند کتبیه، بخش‌های تخریب شده برای هر کدام از اضلاع به طور جداگانه با استفاده از نرم‌افزار مورد تدقیک و آسیب‌نگاری قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از پردازش رایانه‌ای، «تخریب مصالح زیرساخت» که با رنگ قرمز نشان داده شد و به دلیل تخریب کامل جزو تخریب عمقی محسوب می‌شود، به طور میانگین به وسعت حدود ۷ درصد در کل کتبیه ایجاد تخریب نموده است. نفوذ موریانه (که موجب تخریب بافت کاهگل زیر لایه‌های گچی سطوح خصوصاً در جبهه غربی شده است) و ایجاد ترک (بر اثر زلزله یا سایر تکان‌های احتمالی یا فشار ساختار فوقانی بنا)، مهم‌ترین مصادف‌های تخریب زیرساخت این کتبیه محسوب می‌شوند که در ضلع پنجم بیش از اضلاع دیگر محسوس است. براساس نتایج حاصل از پردازش تصاویر، رنگ آبی که نماینده ریختن سطوح رنگی نوشتار است و در بخش‌هایی تخریب سطحی و در بخش‌های دیگر عمقی محسوب می‌شود، حدود ۶/۵ درصد وسعت تخریب در کل کتبیه را موجب گردیده که بیش از هرجا در ضلع اول خودنمایی می‌کند. عامل مخرب دیگری که نوعی تخریب سطحی محسوب می‌شود، نشت آلدگی و گردوغبار بر روی سطح کتبیه است که موجب تغییر رنگ طرح و زمینه و تیرگی کلی آن شده است. شرء آب و گل و آثار فضولات پرنده‌گان به تخریب بیشتر اثر دامن زده است. نتایج حاصل از پردازش تصاویر نشان داد این نوع تخریب، رنگ‌های نزدیک به سفید در کتبیه وجود ندارند که این به معنای کدرشدن زمینه در کل کتبیه است. در طرح اولیه به طور میانگین ۵۵ درصد کل کتبیه را رنگ سفید زمینه تشکیل می‌داد که کاهش آن به میزان میانگین ۱۳ درصد در کل کتبیه آن هم برای رنگ خاکستری‌روشن، نشان از آلدگی‌های سطحی کتبیه دارد. رنگ سیاه که نماینده بخش نوشتار است، در کتبیه اولیه وسعت حدود ۴۵ درصد را به خود اختصاص می‌داده که این عدد نیز برای خاکستری‌تیره به میزان میانگین ۱۴ درصد در کل کتبیه کاهش یافته است. جمع دو خاکستری متوسط با وسعت تقریبی ۳۴ درصد، بیشترین درصد در کل کتبیه را به خود اختصاص داده که نشان از تیرگی بخش‌های زیادی از زمینه و روشی بخش‌هایی از نوشتار دارد.

در پاسخ به سوال دوم پژوهش که بررسی ساختار کلی و ترتیبات به کار رفته در این آرایه را مورد توجه قرار داده، مشخص گردید این کتبیه برخلاف بعضی از کتبیه‌های کوفی تزئینی همچون مدرسه خرگرد خراسان و مسجدجامع اصفهان، هرسه جزء ساختاری کتبیه‌ها را دارد که شامل نظام گیاهی در بخش فوقانی؛ نظام هندسی در بخش میانی؛ و نظام نوشتاری در بخش زیرین است. براساس تحلیل‌های بصري انجام شده بیشترین تشابه در بخش گیاهی کتبیه است. به طوری که در این بخش ۱۲۲ کشیدگی رو به بالا کتبیه، تنها با سه نقش مایه آذین شده‌اند اما ریتم ایجادشده برخلاف کتبیه بقیه سید رکن الدین بزد یک‌نواخت نیست. بیشترین ت نوع موجود، در گره‌های بخش هندسی کتبیه است به گونه‌ای که گره‌ها با اشکال متفاوت به ترتیب از پیچش یک کشیدگی حول محور خود به تعداد ۷۴ بار، هم‌جواری دو حرف که «الف» عضو ثابت آن‌هاست به تعداد ۴۳ بار و پیچش سه حرف هم‌جوار به تعداد پنج گره ایجاد شده‌اند. با این حال چیزی این گره‌های متنوع با قرارگیری آن‌ها بر روی خط کرسی، برخلاف کتبیه پیرعلمدار دامغان حاکی از نظم حساب شده در طراحی این کتبیه است.

در پایان این که جدا از اقدامات عمرانی جهت حفظ و مرمت کلی بقیه دوازده امام (که جهت حفظ آن از آسیب‌های احتمالی همچون سیل و زلزله صورت می‌گیرد و طبیعتاً در حفظ آرایه‌های این بنا نیز مؤثّرند)، با توجه به آن‌چه در زمینه دسته‌بندی آسیب‌های وارد به کتبیه گریوار این بنا ذکر شد، دو نوع اقدام کلی جهت حفظ این کتبیه فاخر هنر ایرانی اسلامی پیش‌رو قرار دارد: اقدامات اولیه پیشگیرانه و اقدامات ثانویه مرمتی. نوع اول اقداماتی همچون مسدودنمودن راه‌های نفوذ باد، رطوبت و شرء آب باران و برف، گردوغبار و آلدگی هوا و راه ورود پرنده‌گان به داخل بناست که در پیچه‌های نورگیری گندم از عوامل اصلی ایجاد آن هستند. اقدامات ثانویه و مرمتی شامل بازآفرینی بصري آرایه است که جهت پیشگیری از نابودی بیش از پیش فرم‌های بصري آن صورت می‌گیرد. شناخت محل و میزان آسیب‌های وارد، مقدمات لازم را جهت مرمت کتبیه فراهم می‌آورد و نهایتاً مرمت کتبیه که توسط متخصصان با تجربه در این حوزه صورت می‌پذیرد. امید آن که پژوهش حاضر با حفظ طرح اولیه و معرفی ویژگی‌های کلی و متمایز این کتبیه ارزشمند، زمینه حفظ، شناخت و معرفی بیش از پیش آن را به جهانیان فراهم آورده و مسیر استفاده‌های بعدی از قابلیت‌های منحصر به فرد این کتبیه ریبا را در زندگی امروزی هموار گرداند.

سیاستگزاری

لازم است از خدمات آقای دکتر محمد خزائی و آقای دکتر یاسر حمزی که با دادن مشاوره‌های لازم، نویسنده‌گان را در انجام این پژوهش یاری نمودند و همچنین خدمات آقای مهندس احسان راد که در عکاسی و بازآفرینی تصاویر کتیبه یار ما بودند، تقدیر ویژه به عمل آوریم.

ی نوشت ها

۱. Oleg Grabar

۲. بَشْنٌ يَا هِيَكْلٌ، حَجْمٌ كَهُ ازْتَهْرَنْگ مَى سازِنْد، يَعْنِي قَسْمَتِي كَه روَى زَمِينَه بِصُورَتِ مَكْعَبٍ بَالَّا مَى آيَدَ وَيَكْ يَا دُو طَرْفَ آن باز است (بِمَانِيَان وَمَحْمَدِي، ۹۳۹۱: ۹).

۳. عَمَل جَمْعٌ كَرْدَنْ تَدْرِيجِي چَهَارَگَوشَهْ بِنَا بِهِ هَشْت وَسَپْس دَوازَدَهْ ضَلْعِي وَسَپْس دَايِره را چَپِيرَه كَرْدَنْ مَى نَامِنْد (پِيرِنِيَا، ۱۳۶۹: ۱۷۵).

۴. آيَتُ الْكَرْسِي، آيَه ۲۵۵ سورَه بَقَرَه اَسْت وَگَاهِي آيَات ۲۵۶ و ۲۵۷ اِين سورَه نِيز در اَدَامَه آن ذَكَر مَى شُونَد. در کَتِيبَه گَرِيَوار بَقَعَه دَوازَدَه اَمَام تَنَهَا آيَه ۲۵۶ در اَدَامَه آيَتُ الْكَرْسِي اَورَدَه شَدَه اَسْت.

۵. تَخْرِيبَگَرَابِي، خَرَابَكَارِي يَا وَنَدَالِيسِم (Vandalism) بِمَعْنَى تَخْرِيبِ كَنْتَرَلِ نَشَدَه اَشْيَاء وَآثَار فَرَهَنَگِي بَالِرَزَش يَا اَموَال عَوْمَومِي اَسْت كَه آن را دَرِ زَمَرَه اَنْحرافَات وَبَزْهَكَارِيَهَي جَوَامِع جَدِيد دَسْتَهِبَنْدي مَى كَنَند وَعَكَسِ العَملِي خَصْمَانِه وَواكِنْشِي كِينَه تَوزَانَه نَسْبَت بِه بَرْخِي اَز فَشارَهَا، تَحمِيلَات، نَامِلَامِات، اَحْجَافَهَا وَشَكْسِتَهَا مَدَنَند (Mike, 1987: 17).

6. www.coolphptools.com/color_extract

۷. در زبان های برنامه نویسی برای تعیین دقیق رنگ نیاز به کد آن است. رنگ های HEXADECIMAL یا HEX معادل نمایش یک عدد ۶ رقمی برای هر رنگ می باشد. دو رقم اول یعنی RR نمایانگر رنگ قرمز (Red) می باشند، دو رقم بعدی GG مقدار سبز (Green) و آخرین دو رقم (BB) نیز مقدار آبی (Blue) را نشان می دهند.

8. Quantization

۹. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه خط بعد از اسلام در ایران می‌توان به منابعی همچون منشاً و توسعه ابتدایی کوفی گلدار با ترجمه مهناز شایسته‌فر و کتاب هم‌نشینی نقش و نوشتار در هنر ایران نوشته امیر فرید (۱۴۰۰)، اشاره کرد.

۱۰. گاهی شباهت‌هایی بین پاره‌هایی از حروف مختلف وجود دارد به این معنا که بخشی از یک حرف عیناً در حرف دیگر استفاده شده و موجب شیاهت دو یا چند حرف با یکدیگر می‌باشد. این پاره‌های مشترک را «حرکت عامل» می‌نامند (افشار‌مهاجر، صالحی، فرید، ۳۹۵: ۴۶).

منابع

- آیتی، عبدالحسین. (۱۳۱۷). آتشکده‌ی بیزدان. یزد: انجمن ادبی یزد.
 ابوئی، رضا. (۱۳۷۸). مروری بر قیمه دوازده امام یزد (۴۲۹-۵۰۵ق). مجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران. به کوشش
 راق. آستان‌الله‌زاده‌شناس. کمان، اگرین (۲۸-۲۹).

1. e

ازآفرینی، آسیب‌نگاری و بررسی
ساختمانی کتبیه گریوار بقعة
دوازده امام بزد، صفیه حاتمی و
همکاران، ۱۱۰-۹۳

احمدی، حسین، عابد اصفهانی، عباس، و اکبری فرد، مریم. (۱۳۹۲). آسیب‌شناسی کتیبه معرق سنگ و کاشی خدای خانه مسجد عتبیق شیراز. مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت‌های تاریخی فرهنگی) (۵، ۳)، ۶۹-۸۱. ۳.۵.۶.۶. dor: 20.1001.1.23453850.1392.

افشارمهاجر، کامران، صالحی، سودابه، و فرید، امیر. (۱۳۹۵). شاخصه‌های تشخیص حروف در الفبای اسلامی. نامه هنرهای تجسمی و
کاری، ۲۷(۳)، ۱۱-۲۰.

بمانیان، محمدرضا و محمدی، سحر. (۱۳۹۳). بررسی جایگاه گنبد در الگوهای کالبدی مساجد معاصر. نقش جهان، ۴(۳)، ۷-۱۶.

پاژوکی، ناصر، و شادمهر، عبدالکریم. (۱۳۸۴). آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی (از ۱۳۱۰/۶/۲۴ تا ۱۳۸۴/۶/۲۴). [برای] سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت حفظ و احیاء آثار تاریخی. تهران: دفتر ثبت میراث تاریخی - فرهنگی و طبیعی.

بوب، آرتو راهام و آکمن، فیلیس. (۱۳۵۵). بررسی هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا زمان حال). لندن: انتشارات دانشگاه آکسفورد (با همکاری می جی شوبوی توکیو) و گروه منافزاده تهران.

حاتمی، صفیه، خزائی، محمد، و محمدزاده، مهدی. (۱۴۰۲). بررسی اسلوب خط و تمہیدات بصری کتیبه گریوار بقعه دوازده امام یزد. پیکره، ۳۱ (۱۲-۱۷). doi: 10.22055/PYK.2023.42580.1350

دانشیزدی، فاطمه. (۱۳۸۷). کتیبه‌های اسلامی شهر یزد. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، انتشارات سبحان نور. عطارعباسی، مصطفی، همت‌زاده دستگردی، سعید، و محبوبی، قربان. (۱۳۹۴). بررسی رفتار و پایداری ساختمان گبد دوازده امام یزد در برابر زلزله. آنالیز سازه - زلزله، ۱۲ (۳)، ۲۵-۳۲. dor: 20.1001.1.23456310.1394.12.3.4.5

فرید، امیر. (۱۴۰۰). هم‌نشینی نقش و نوشtar در هنر ایران. تهران: انتشارات کلهر. فضائلی، حبیب‌الله. (۱۳۵۰). اطلس خط. اصفهان: انجمن آثار ملی اصفهان. قوچانی، عبدالله. (۱۳۸۳). بررسی کتیبه‌های بنایی یزد. بیزد: سازمان میراث فرهنگی. گرایار، اولگ. (۱۳۷۵). اولین بنایی‌های یادبود اسلامی / یادداشت‌ها و استناد. ترجمه کلود کرباسی. سازمان میراث فرهنگی کشور. فصلنامه اثر. ش. ۲۶-۲۷، ۶-۵۹.

گدار، آندره. (۱۳۷۲). آثار ایران (ج. ۳). ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. گرورمن، آدولف. (۱۳۸۳). منشأ و توسعه ابتدایی کوفی گلدار. ترجمه مهناز شایسته‌فر. تهران: موسسه مطالعات هنر اسلامی (نشر اثر اصلی ۱۹۶۵). ملکی، امجد. (۱۳۹۲). بررسی عوامل و شرایط درونی تخریب کتیبه بیستون کرمانشاه با استفاده از دستگاه رادار. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. ۲۴ (۱)، ۷۹-۱۴۰. dor: 20.1001.1.20085362.1392.24.1.10.5

مکی‌نژاد، مهدی. (۱۳۹۷). ساختار و ویژگی‌های کتیبه‌های کوفی تزئینی در دوره سلجوقی و ایلخانی. نگره، ش. ۴۶، ۱۷-۲۹. doi: 10.22070/NEGAREH.2018.774

نظری، توران. (۱۴۰۱). بررسی ساختار معماری و آرایه‌های تزئینی بنایی آرامگاهی دوره اسلامی شهر یزد (پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده). دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

هیلن برند، روبرت. (۱۳۸۵). معماری اسلامی (شکل، کارکرد و معنی). ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی. تهران: روزنه (نشر اثر اصلی ۱۹۸۴). Blair, Sh. (1992). *The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and Transoxiana*. Leiden: E. J. Brill.

Sutton, M. (1987). Differential Rates of Vandalism in a New Town, Towards A Theory of Relative Place (Unpublished PhD Thesis). University of Central Lancashire, Preston, UK.



دوفلسفیه علمی هنرهای صنایع ایران

سال ششم، شماره ۱، پیاپی ۱۰

بهار و تابستان ۱۴۰۲

منابع اینترنتی

URL1 : <https://letsgotrip.ir>

URL2 : www.alamy.com

URL3 : <https://lastsecond.ir>

۱۰

References

- Abuei, R. (1999). *Review of the dome of the Twelve Imams of Yazd (429 A.H.)*. Bam Citadel – Kerman: Proceedings of the Second Congress of the History of Architecture and Urban Planning of Iran, pp. 25–29 [In Persian].
-----. (2009). *A thousand years of stability*. Yazd: Organization of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism [In Persian].
Afshar, I. (1995). *Monuments of Yazd* (Vol. 2). Tehran: Association of Cultural Artifacts and Honors [In Persian].
Afsharmohajer, K., Salehi, S., & Farid, A. (2016). Indices of recognizing letters in the Islamic alphabet. *Letter of visual and applied arts*, Vol. 18, 43–60. doi: 10.30480/VAA.2017.373 [In Persian].
Ahmadi, H., Abed Esfahani, A., & Akbari Fard, M. (2013). Damage analysis of the stone and tile mosaic inscription of

- God House of Atiq Mosque in Shiraz. *Restoration and architecture of Iran (restoration of historical and cultural works and textures)*, 3 (5), 69–81. doi : 20.1001.1.23453850.1392.3.5.6.6 [In Persian].
- Ayati, A. H. (1938). *Yazdan fire temple*. Yazd : Yazd Literary Association [In Persian].
- Attar Abbasi, M., Hematzadeh Dastgardi, S., & Mahboubi, Gh. (2015). Investigation of behavior and stability of the Twelve Imams Mausoleum building in Yazd against an earthquake. *Structural Analysis -Earthquake*, 12 (3), 25–32. doi : 20.1001.1.23456310.1394.12.3.4.5 [In Persian].
- Bamanian, M. R., & Mohammadi, S. (2014). Investigating the status of the dome in the physical patterns of contemporary mosques. *Naghsh-e Jahan*, 4 (3), 7–16. doi : 20.1001.1.23224991.1393.4.3.7.5 [In Persian].
- Blair, Sh. (1992). *The Monumental Inscriptions from Early Islamic Iran and Transoxiana*. Leiden : E. J. Brill.
- DaneshYazdi, F. (2008). *Islamic inscriptions of Yazd city*. Tehran : Organization of Cultural Heritage of the Country, Sobhan Noor Publications [In Persian].
- Fazaeli, H. (1971). *Atlas of script*. Isfahan : Isfahan National Artifacts Association [In Persian].
- Farid, A. (2021). *Coexistence of motif and writing in Iranian art*. Tehran : Kalhor Publications [In Persian].
- Godard, A. (1993). *Artworks of Iran* (Vol. 3). (A. Sarvqad Moqadam, Trans.). Mashhad : Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation.
- Grabar, O. (1996). Notes and documents. Cultural Heritage Organization of the Country (K. Karbasi, Trans.). *Scientific, Technical, Artistic Quarterly Journal, Asar*, Vol. 26–27, 6–59.
- Hatami, S., Khazaei, M., & Mohammadzadeh, M. (2023). Investigating the calligraphy style and visual arrangements of the Grivar inscription in the tomb of the Twelve Imams Mausoleum of Yazd". *Peykare*, 12 (31), 1–17. doi : 10.22055/PYK.2023.42580.1350 [In Persian].
- Hillenbrand, R. (2006). *Islamic architecture (form, function, and meaning)* (B. Ayatollahzadeh Shirazi, Trans.). Tehran : Rozaneh (Original work published 1984).
- Makinejad, M. (2018). The structure and characteristics of decorative Kufic inscriptions in the Seljuq and Ilkhanid periods. *Negareh*, Vol. 46, 17–29. doi : 10.22070/NEGAREH.2018.774 [In Persian].
- Maleki, A. (2013). Investigating the factors and internal conditions of the destruction of the Bisotoon inscription of Kermanshah using a radar device. *Geography and Environmental planning*, 24 (1), 129–140. doi : 20.1001.1.20085362.1392.24.1.10.5 [In Persian].
- Nazari, T. (2022). Investigating the architectural structure and decorative ornaments of Islamic period tombs in Yazd. M.A. Thesis, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran [In Persian].
- Pazuki, N. & Shadmehr, A. K. (2005). *The works recorded of Iran in the list of national works* (from 24/6/1310 to 24/6/1384), [For] Cultural Heritage and Tourism Organization, Deputy of Preservation and Revival of Historical Artifacts, Tehran : Registration Office of Historical Heritage – Culture and Medicine [In Persian].
- Pirnia, M. K. (1990). *Identifying the Islamic architecture of Iran*. (Gh. Memarian, Ed.). Tehran : University of Science and Technology [In Persian].
- Pope, A. U., & Ackerman, Ph. (1976). *A survey of Iranian art (from prehistoric times to the present)*. London : Oxford University Press (in collaboration with Meiji Shuboi of Tokyo) and Manafzadeh Group of Tehran.
- Quchani, A. (2014). *Examining the inscriptions of Yazd monuments*. Yazd : Cultural Heritage Organization [In Persian].
- Sutton, M. (1987). Differential Rates of Vandalism in a New Town, Towards A Theory of Relative Place (Unpublished PhD Thesis). University of Central Lancashire, Preston, UK.

Reconstruction, Damage Analysis, and Structural Analysis of the GrivarInscription in the Twelve Imams Mausoleum of Yazd

Safieh Hatami

PhD candidate in Faculty of Islamic Handicrafts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran and Faculty member of Visual Arts Department, Faculty of Arts and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran/ sa.hatami@tabriziau.ac.ir

Zeinab Samadnezhad Azar

MA of Art Research, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran/ z.samadnezhad@tabriziau.ac.ir

Abolfazl Abdollahifard

Associate Professor, Faculty of Visual Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
(Corresponding Author)/ a.abdollahifard@tabriziau.ac.ir

Received: 18/05/2023

Accepted: 15/09/2023

Introduction

The construction date of the ‘Twelve ImamsMausoleum’ in Yazd goes back to the end of the Buyidsand Daylamites periods. The architectural ornaments of this building include murals, plasterworks, faience mosaics, and brickworks; also, an inscription with decorative Kufic script has decorated its parts. The research conducted on this building is limited to the architecture and restoration of its external walls, while the dome has valuable ornaments, including the inscription of ‘Ayatul Kursi’ in its Grivar. This inscriptionis implemented using the technique of ‘painting on plaster’. This historical monument has been seriously damaged due to the age of the building and the destructive environmental effects on it. These damages are either erosion destroying the appearance of the building or the structural destruction destroying the foundation of the building; therefore, knowing the damage so as to prevent further destruction and reconstruction is of particular importance to preserving this thousand-year-old monument.

Research Method

This research tries to study the damages inflicted on this inscription with the help of reconstruction and damage photography. It, also, tries to to know the structure and motifs used in it in comparison with similar inscriptions. The questions raised in this research were: 1- What were the damages caused to the Grivar inscription in the Twelve Imams Mausoleum? 2- What was the general structure and decorations used for this ornament? This research was descriptive-analytical, and data collection was based on library studies and field surveys. Its approach in the image processing section of the inscription to determine the amount of damage was quantitative, and in the structural analysis it was qualitative. The primary research sources were provided using field photography; the damage mapping of the sides of the inscription was reconstructed based on photographs and images; image processing was provided using a computer program and a color analysis method. The images processed based on color; the numerical results were separated and analyzed based on tables, and the possibility of reproducing the inscription provided the conditions for its structural investigation concerning the analysis of external components and visual features.

مجله
صنایع
هنرها ایران

دوفصیلته علمی هنرهای صنایع ایران
سال ششم، شماره ۱، پیاپی ۱۰
چار و تابستان ۱۴۰۲

Research Findings

The mentioned inscription is in Kufic (Moashaq Moshajar) script, written in dark azure color on a plaster base. This inscription began with "Bismillah" from the third side of the top of the entrance door and ended with the phrase 'Al-Ali al-Azeem' at the end of the eighth side. Over time, damages were imposed on this inscription, leading to the destruction of many parts. Among these damages were humidity, mud, and water flow from the upper parts on the surface of the inscription, the effect of suspended particles in the air, pollution, and dust, the change in the writing's color, the loosening of the paint layer, and its separation from the plaster bed due to the passage of time, penetration termites and the porosity caused by their activity in the lower layers, the cracks caused by earthquakes or other shocks and the forces entering the building, and the traces of droppings of birds or other creatures on the surface of the inscription. Measuring the accurate amount of damage on each side was done in the form of three separate images for each side: 1- The reproduced image of each side of the inscription was in black and white without destruction (the processing of this image provides the amount of positive (text) and negative (background) space to determine the amount of damage in other destructions). 2- The recreated image of each side showed infrastructure destruction in red and paint loss in blue 3- A black-and-white image of each side of the inscription was used to estimate surface pollution. Based on this damage imaging method, by comparing the white and black colors on each side and the percentage of white and black in the 'initial recreated design', it was noted whether the destruction damaged the writing itself or the background of the inscription. Accordingly, the fifth side had the most serious destruction of the background with 8%, and the most serious destruction of the text with 7%. The results of the processing of the blue color, which represents the 'paint loss' showed that the first side had the highest amount of paint loss (7% loss), which caused the color of the design and the background to be the same. The lowest amount of paintloss was assigned to the second and the third sides. According to the results, 'surface pollution,' had a 100% extent in the inscription.

Conclusion

Based on the reconstruction of the destructed parts, damage imaging, and image processing with computer programs, the damages have been divided into three general categories: 1) destruction of infrastructure materials, 2) paint loss, 3) surface pollution. The results indicate that the most serious damage was caused mainly by the fall of infrastructure materials, paint loss, and environmental pollution. Structural analysis showed that this inscription had all three structural components of inscriptions including the plant system in the upper part, the geometric system in the middle part, and the writing system in the lower part. The greatest similarity was in the plantmotif, and the greatest diversity was seen in the knots of the geometric part. Although these systems were not necessarily used in all architectural inscriptions, this inscription had all three parts in a structured way showing that the designer had designed each component in harmony to achieve a coherent whole.

Keywords: Grivar inscription, Twelve Imams Mausoleum, damage analysis, image processing, structural investigation.